

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO:



TSE-HYB No : 10-HYB-1041

VF1LZBS0549220877 ŞASİ NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, HAMİT HAMDİ OKTAY ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi Yan Yol No: 16A Bandırma / Balıkesir

Raporla İlgili Destek İstedüğünüzde 90 (266) 721-39-39 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN; 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ DİŞİNDADIR



Plaka : 10AAE01

Motor No : K9KH834R029871-OKUNAMADI

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "BND434695" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone

App Store'dan
indirin

Android

Google Play
indirin



Google Play
DENETLİYİNİZ

App Store'dan
indirin

otorapor

www.otorapor.com

SERİ AC

585382

Bu rapor sadece OTORAPOR hologramlı, logolu ve antetli kağıda basılması durumunda geçerlidir. Başka bir baskı yapılamaz.

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Halit Oktay
ARAÇ KABUL TARİHİ	25.09.2023
ARAÇ KABUL SAATİ	09:16
KAPANIŞ TARİHİ	25.09.2023
ARAÇ TESLİM SAATİ	10:04
OTORAPOR GİRİŞ KM	72723
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	72723

BU RAPOR, HAMİT HAMDİ OKTAY ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi Yan Yol No: 16A Bandırma / Balıkesir
80 (266) 721-39-39
Vergi No : 6380096887

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	10AAE01		
ŞASE NO	VF1LZBS0549220877		
MOTOR NO	K9KH834R029871-OKUNAMADI		
MARKA	Renault		
MODEL (CİNSİ)	Fluence		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2013		
İlk Tescil Tarihi	26.08.2013	Tescil Tarihi	26.08.2013
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Manuel		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	BANDIRMA TİCARET ODASI
TELEFON CEP	0(532) 731 0595
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	BALIKESİR BANDIRMA / 8440012279
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	BANDIRMA BALIKESİR
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> Kaporta Boya Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME	1750,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	BANDIRMA TİCARET ODASI
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	8440012279
ADRES	BANDIRMA BALIKESİR
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	BANDIRMA TİCARET ODASI
TELEFON CEP	0(111) 111 1111
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

25.09.2023 10:04



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HAMİT HAMDİ OKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AYT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585383

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

KİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
TEDEK ANAHTAR?	<input checked="" type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 28.06.2017 - Değişen : Var
Tarih : 26.07.2014 - Değişen : Yok
RENAULT (OYAK) FLUENCE TOUCH 1.5 DCI 80

Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.
SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ
RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.
<https://hgs.epttvm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTE TLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

25.09.2023 10:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANCI OKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.



www.otorapor.com

SERİ AC

585384

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki karekodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - VF1LZBS0549220877



OTORAPOR®

501
EKSPERTİZ

25.09.2023 10:04



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, HANİT HANİO ÖKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KABIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585385

Bu rapor sadece OTORAPOR hologramlı, logolu ve antetli kağıda basılması durumunda geçerlidir. Bu raporun kopyalanması, fotokopi ile çoğaltılması, dijital ortamda yayılması veya başka bir şekilde kullanılması, raporun geçerliliğini ortadan kaldırır. Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.



İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



3 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SOL



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.08.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOİ OGRAM BULUNMAK ZORUNDAKIR. GÜMÜŞ HOİ OGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLARIN GEÇERSİZDİR.

25.08.2023 10:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİT OKTAY şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.



www.otorapor.com

SERİ AC

585387


İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



4 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


25.09.2023 10:09

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİT BKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
başmaz franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AYI TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDA. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585377



İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



5 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SAĞ



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




25.08.2023 10:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
• OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
• QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİT OKTAY şahsı tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, çalışmaz franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.08.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ NOL OGRAM RUTLUNUNAK ZORUNDAKIR. GÜMÜŞ NOL OGRAM
BULUNMAYAN, ANİT TLİ KAĞIDA BAŞLI HANİT RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585389


İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



6 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI



B: Boyalı İ: İşlemli D: Değişim LB: Lokal Boyalı AİM: Ayar İşlemi Mevcut SM: Sökme-Takma Mevcut
E: Evet TDEVÇM: Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur PP: Plastik Parça N: Normal Y: Yok
AT: Araç Temizdi AAİG: Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir KKFE: Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki O: Orijinal



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

25.09.2023 10:09

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİT OKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜVENİŞ NOYU OGRAN BULUNMAK ZORUNLUDUR. GÜVENİŞ NOYU OGRAN
BULUNMAYAN, ANTETELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Google Play
DEN ALIN

App Store'dan
İndirin

otorapor

www.otorapor.com

SERİ AC


585378

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



7 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041



B: Boyalı İ: İşlemlil D: Değişim LB: Lokal Boyalı AİM: Ayar İşlemi Mevcut SM: Sökme-Takma Mevcut PP: Plastik Parça O: Orijinal
N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlil noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


25.09.2023 10:09

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİO DİKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
trafiksiz franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BAŞLIYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585379

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



8 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

40 Arka Havuz içi	Boyali	
33 Sol Arka - Çamurluk	Boyali	: 930 µ (mikron)
43 Arka Sol Şasi	İşlemlili	
41 Arka - İç Panel	Değişim	
21 Arka Bagaj	Lokal Boyalı,Ayar İşlemi Mevcut,Sökme- Takma Mevcut	: 300 µ (mikron)
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	Sürtme Mevcut	
30 Kapı Fıtil Lastikleri ve Kapı Gergileri	Deforme	
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	Evet,Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur	
55 Ön Tampon	Plastik Parça,Lokal Boyalı	
54 Arka Tampon	Plastik Parça,Boyalı	
58 Ön Panjur	Sorunsuz	
57 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	Hayır	
53 Tavan	Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	Normal	
51 Ön Kaput	Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
50 Sol Ön - Şasi	Orijinal	
49 Sağ Ön - Şasi	Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



25.08.2023 10:09

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANİT HANİT OKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ: 25.08.2023

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585380

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



9 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

46 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal	
44 Ön Panel	😊 Plastik Parça	
42 Arka Sağ Şasi	😊 Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	😊 Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
38 Sol Ön - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	😊 Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	😊 Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	😊 Orijinal	
29 Sağ Arka - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	😊 Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

25.09.2023 10:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
• OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
• QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HAMİT HANCI OKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.



www.otorapor.com

SERİ AC

585393



İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877

10 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

- 24 Ön - Cam 😊 Orijinal
- 23 Sunroof 😊 Yok
- 22 Arka Cam 😊 Orijinal
- 20 Sağ Marşbiyel 😊 Orijinal
- 19 Sol Marşbiyel 😊 Orijinal
- 18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? 😊 Araç Temizdi
- 17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.) 😊 Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
- 15 Karalama Kağıdı 😊 Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki
- 14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk) 😊 Orijinal
- 13 Sol Frangart (Sol Üst Direk) 😊 Orijinal
- 11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu? 😊 Hayır
- 10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi
- 9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi
- 8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi
- 7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati 😊 Otorapor Airbag Kontrol Paketi
Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.
- 5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ? 😊 Hayır
- 3 Sağ Ön Şasi Ucu 😊 Orijinal
- 1 Sol Ön Şasi Ucu 😊 Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




25.09.2023 10:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HANIT HANİT ÖKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEYLİ KAĞIDA BAŞLANMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

SERİ AC

585394

İŞ EMRİ NO: BND434695
PLAKA NO: 10AAE01
ŞASE NO: VF1LZBS0549220877



11 / 13

TSE-HYB No : 10-HYB-1041

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araç üzerinde yapıştırma reklam var

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Evet, Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur

Arka Sol Şasi İşlemi

Arka - İç Panel Değişim

Kapı Fıtl Lastikleri ve Kapı Gergileri Deforme

Arka Bagaj Plakalığın olduğu bölgede boya var (Lokal Boyalı, Ayar İşlemi Mevcut, Sökme-Takma Mevcut)

Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki

Sağ Ön Şasi Ucu Orijinal

Sol Ön Şasi Ucu Orijinal

OTORAPOR®



Bu rapor sadece OTORAPOR hologramlı, logolu ve antetli kağıda basılması durumunda geçerlidir. Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.



25.09.2023 10:09

25.09.2023 10:09

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
• OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
• QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HAHİT HANCI ÖKTAY şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.


!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL
RAPOR TARİHİ : 25.09.2023

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

585381



www.otorapor.com

SERİ AC



İŞ EMRİ NO:

PLAKA NO:

ŞASE NO:

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	otorapor bandirma 600 evler mh.ataturk cd.no.16-a 10100 balikesir bandirma

Servis Scan

Araç	Renault - Fluence (L30_) [09-23]
Araç plakası	10 AAE 01
Motor kodu	K9K 834
Model yılı	
VIN	VF1LZBS0549220877
Kilometre durumu	72723
Referans	
Tarih	25.09.2023 / 09:22

Sistem	Model yılı	Durum
Direksiyon - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2013	Şasi grubu cevap vermiyor !
Şanzıman - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2013	yürütülmedi
Akü Şarj Cihazı kontrol modülü - Diagnos (Diagnose)	2011 - 2013	yürütülmedi
Elektrikli araç elektronik kontrol ünitesi - Diagnos (Diagnose)	2011 - 2013	yürütülmedi
Li-ion pil kontrolü 2 (LBC2) - Çekiş aküsü 2 (Traction battery 2)	2011 - 2013	yürütülmedi
Li-ion pil kontrolü (LBC) - Çekiş aküsü (Traction battery)	2011 - 2013	yürütülmedi
Güç elektronikleri kontrol ünitesi - Diagnos (Diagnose)	2011 - 2013	yürütülmedi
ABS veya ESP - ABS/ESP ABS veya ESP - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2010	Şasi grubu cevap vermiyor !
K9K - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2013	Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) Cihaz - gösterge paneli (Instrument panel)	2011 - 2013	Tamam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose)	2011 - 2013	Şasi grubu cevap vermiyor !
hava yastığı - hava yastığı (Airbag) hava yastığı - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2010	Şasi grubu cevap vermiyor !

Mekanikçi:	İmza
------------	------



Google Play

App Store'dan

09.09.2023 09:22:00 WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.38.01

585396

1 / 1

f t y i otorapor

www.otorapor.com

SERİ AC